


220157

DEMARREUR

INFORMATION DE GARANTIE



APPLICABILITÉ

Cette garantie s'applique à Ford :

- 1S7U11000BA-BB-BC
- 2S7U11000DA-DB-DC
- YC1U11000AA-AB-AC-AD-AE-AF

Avec moteur Diesel 2.0-2.4L, équipé d'un volant moteur bi-masse.

INFORMATIONS RELATIVES À LA GARANTIE

La cause principale d'une panne de démarreur est due à l'accumulation excessive de poussières métalliques mélangées au lubrifiant moteur dans le démarreur et l'électroaimant.

La poussière est due à l'usure du volant moteur bi-masse. Elle n'est pas un défaut du démarreur.

La garantie ne sera pas retenue comme valable si le démarreur est contaminé par de la poussière métallique.