


663007

ALTERNATEUR

INFORMATION TECHNIQUE

À la suite des modifications apportées par Mercedes au moteur des voitures SMART, le constructeur Valeo a décidé de retirer les douilles de fixation en raison de variantes qui ne pouvaient être respectées en phase de fourniture. Puisque notre article 210634 est d'origine Valeo, il reste dans l'emballage sans douilles de fixation.



Informazioni articolo
Alternatore-Corrente carica [A] 120
Tensione [V] 14
Montato con Start & Stop
Nota: Senza Boccole

SCHEDA PRODOTTO COMPLETA



Actuellement, selon l'extrait du catalogue du constructeur automobile indiqué ci-dessous, compte tenu des variantes d'application de la voiture, les douilles de fixation doivent être achetées séparément en tant que Kit 214500.

