


210634

ALTERNATEUR

INFORMATION TECHNIQUE

À la suite des modifications apportées par Mercedes au moteur des voitures SMART, le constructeur Valeo a décidé de retirer les douilles de fixation en raison de variantes qui ne pouvaient être respectées en phase de fourniture. Puisque notre article 210634 est d'origine Valeo, il reste dans l'emballage sans douilles de fixation.




Informazioni articolo

Alternatore-Corrente carica [A] 120
Tensione [V] 14
Montato in fabbrica con Start & Stop
Nota: **Senza Boccole**

[SCHEDA PRODOTTO COMPLETA](#)



Actuellement, selon l'extrait du catalogue du constructeur automobile indiqué ci-dessous, compte tenu des variantes d'application de la voiture, les douilles de fixation doivent être achetées séparément en tant que Kit 214500.



500	A 132 150 01 16	LINK PORTANTE A 006 151 90 01 Sostituito da: A 132 150 02 16
<p>[414] LA VECCHIA PARTE NON DEVE PIÙ INSTALLARE</p>		
500	A 132 150 02 16	GUARDARE IL LINER A 006 151 90 01